

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры № ____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4782,7 кв.м
 - часть здания ____ - ____ этажей (или на - ____ этаже), - ____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1958 последнего капитального ремонта ____ = ____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июнь 2020 г. ____, *капитального* __ __

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина». БПОУ ВО «ЧСК имени А.А. Лепехина»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 25
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Вологодской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Вологда, ул. Козленская, л. 114

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 650 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

трамваи маршрутов № 2, 4 до остановки «ул. Гагарина», автобусы маршрутов № 3, 12, 38 до остановки «ул. Гагарина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. Время движения (пешком) 8-10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высотка площадки		норматив не установлен	*	
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	220х220	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки	К, О, С	наличие	нет	

	более 45 см				
	Несколько при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	наличие	
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет нет	
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	нет	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	нет	
	Несколько при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки				
	Поручни непрерывные:	К, О, С	наличие	нет	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см	нет	
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	нет	
	• горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	нет	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	нет	
1.5.	Лестница наружного входа				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	нет	Лестница отсутствует
	Высота ступени	О, С	не более 15 см	нет	Уровень земли
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	нет	
	Уклон марша	О, С	не более 1/2	без уклона	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	нет	

	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	нет	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	нет	
1.6.	Поручни ограждения лестницы				
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	нет	
	• высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	нет	
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	нет	
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	нет	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	наличие	нет	
1.7.	Тамбур				
	Габариты, глубина× ширина	К, О	не менее 180×220 см	150х90	
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	1,5 см	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	
1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	120 см	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	П-образная	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	2,5 кг/см	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	нет	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	15 сек.	
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К, О, С	30-90 см	нет	
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	нет	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная	С		нет	

	поверхность на участках пола перед входом		наличие		
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	нет	
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	распашные	
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	П-образные	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	2,5 кг	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	нет	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-150 см	нет	
нет	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	нет	
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/L не более 1/12 (8%)	нет	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет нет	
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	нет	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Поручни непрерывные:	К, О, Г	наличие	нет	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см	нет	
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	нет	

	горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	нет	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	нет	
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 135 см	нет	
	Высота ступеней	О, С, Г	не более 15 см	нет	
	Глубина проступи	О, С, Г	не менее 30 см	нет	
	Уклон марша	О, С, Г	не более ½	нет	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О, С	наличие	нет	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные: - высота от поверхности передвижения - высота дополнительного поручня в ДУ - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С О, С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см	нет нет нет нет	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С, Г	наличие		
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	нет	
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	нет	
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	нет	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения: - при одностороннем движении - при встречном движении - с оборудованием и мебелью	К К К	не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см	200 см 200 см нет	
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Глубина зоны перед дверью при открывании: «от себя» «на себя»	К К К	наличие не менее 120 см не менее 150 см	Более 120 Более 150	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м): - Расстояние от сидения до полосы движения - глубина× ширина	К, О, С, Г О К	наличие не менее 60 см 150×90 см	Имеется 300 см Более 150×90 см	
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	300 см	
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	есть	Пожарные ящики
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	нет	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	нет	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	нет	
	Ширина коридоров (и пандусов),			нет	

	используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см		
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	есть	Пожарные ящики
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	135 см	
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	15 см	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	30 см	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	нет	
	Уклон марша	О, С	не более 1 /2	Не более 1/2	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С О, С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см	нет нет нет нет	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О, С	не менее 190 см	нет	
	Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина: • габариты, ширина× глубина • ширина дверного проема в свету • поручни • задержка времени автоматического закрывания дверей • световая и звуковая информация в кабине о движении лифта • рельефные указатели на панели управления	К К К О К, О, С, Г С С	наличие не менее 140×110 см не менее 80 см наличие от 15 сек. наличие наличие	нет нет нет нет нет нет нет	

	• высота расположения панели управления	К	90-110 см	нет	
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К, О	не менее 150×150 см	нет	
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	нет	
	Номер этажа напротив лифта	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	нет	
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Разворотные площадки внизу иверху, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу иверху	К, О, С К О К, О	наличие 70 см 85-90 см 30 см	нет нет нет нет	
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	нет	
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов: • вертикальный подъемник (В) • наклонный подъемник (Н) • мобильный подъемник (ступенеход) М)	К, О, С К, О К, О К, О	наличие наличие наличие наличие	нет нет нет нет	
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	---

					замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	не менее 150×150 см	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	не менее 90 см	
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				
3.3.	Обслуживание в кабинете № 11				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	не менее 90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	не менее 120 см	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	не менее 150 ×150 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-80 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	нет	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения				
3.5.	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	нет	
	Место для сидения	О	наличие	нет	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			нет	

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К, О	наличие	нет	
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	90 см	
	Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	нет	
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	нет	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	нет	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	нет	
	Крючки для костылей у унитаза: - Высота от поверхности передвижения - выступ	О, К О О	наличие 120 см 12 см	нет	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	нет	
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	нет	
4.2.	Раздевальные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	

	Место для хранения кресла- коляски	К	наличие	нет	
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К, О	наличие	нет	
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	нет	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)	К, О	наличие	нет	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К, О, С, Г К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • маркировка на кнопках управления лифта • маркировка на поручнях лестниц • маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	нет	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	нет	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	С, Г	наличие	нет	

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6

6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:				
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О	не менее 90 см	не менее 90 см	
	• знак доступности учреждения	К	наличие	нет	
6.2.	Открытые автостоянки				
	Автостоянка для посетителей	К, О	наличие	нет	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	нет	
	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	нет	
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	200 см	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	нет	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	нет	
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно	нет	
	Поручни:	О	наличие	нет	
	• высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием	О	85-90 см		
		К, О	не менее 30 см		
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О, С	наличие	нет	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет	
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки:			нет	
	• внизу, ширина× глубина • промежуточная с поворотом направления движения, ширина×	К	не менее 150×150 см		
		К	не менее 150×150 см		

	глубина				
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие		
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см	нет	
	Нескользкое при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: на входной группе наружных входов - создание приспособлений для организации входной группы на путях передвижения внутри объекта - обустройство путем движения в зоне оказания услуг - обеспечение возможности обслуживания инвалидов в санитарно-гигиенических помещениях - обустройство санитарных узлов и мест отдыха для инвалидов в средствах информации и телекоммуникации - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов на территории объекта - обеспечить беспрепятственный обустроенный проход, места для парковки индивидуального транспорта Всего на оборудование здания для обеспечения доступности для инвалидов требуется 3 500 000 руб.

Лица, проводившие обследование объекта

(Н.Н. Суханов)

(В.А. Скороходова)

(А.П. Аксенов)

(И.П. Суркова)

Руководитель объекта



Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, система - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Череповецкой городской общественной
организации инвалидов «Ареоплаг»

А.П. Аксенов

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ ВО

Череповецкий строительный
колледж имени А.А. Лепехина»

И.П. Суркова



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»

наименование образовательной организации

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта (корпуса)	Мастерские
Фактический адрес	162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.25
Телефон/факс	8 (8202) 25-42-50
E-mail	govpu8@mail.ru
Ведомственная принадлежность	
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания
Форма собственности объекта	государственная
Объем предоставляемых услуг	100
Размещение объекта	отдельно стоящее здание; здание нежилое
	1 этаж
Количество и назначение входов	4 (1 основной, 1 для МГН, 2 запасных)
Год постройки	1966
Год последней реконструкции	2020 (капитальный ремонт)

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Трамвай маршрута № 4, автобусы маршрутов №3, 12, 38 до остановки «Гагарина»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет	есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8%	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8%	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Не требуется	Не требуется

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечания	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	90 см			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
	есть					

- * информация об объекте					Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)							
*Расстояние до входа в здание	30 м				50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	3				5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м				3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5 м				5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)							
- ширина тротуара (пути движения)	1,1 м				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет				Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет				Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет				Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):							
- высота подъема справочно							
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	нет				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С

-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	есть			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H:L)x100%. H – высота, L -длина	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты (ширина) с пандусом	нет			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты (глубина) с пандусом	нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при	1,5 м и более, не менее 1,2 м при	К

				автоматически х дверях	автоматических дверях	
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2 м			Не менее 1,5 м, при автоматически х дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	нет			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	нет			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе	О, С

					высоте крыльца менее 0,45 м	с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	нет				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	нет				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	нет				Наличие		О, С
Пандус наружный							
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	нет				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет				0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	нет						
-при въезде на пандус, длина	нет				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	нет				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	нет				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	нет				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	нет				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	нет				1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К

Поручни с двух сторон: - на высоте (нижний поручень) - *на высоте (верхний поручень)	нет				наличие 0,7-0,9 м	Отсутствие, несоответствие	К
	нет				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	нет				Имеются	Допустимо отсутствие	К
	нет				Имеются		К, О
- *нетравмирующие окончания	нет				Наличие	Мобильный подъемник при необходимости	К
	нет				Наличие при необходимости		К
*Нескользящее покрытие (при намокании)	нет				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет						
*Звуковой маяк у входа	есть				1,5 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Тамбур	2 м				2,0 м и более, при автоматически х дверях допустимо менее 2,0 м		
Глубина							
Ширина	2 м					Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть						
Двери автоматические,	нет						

справочно									
- ширина дверного проема в свету	1,2 м					0,85 м и более	Не менее 0,8 м		К, О
- высота порога наружного, внутреннего	нет					0,025 м и менее	более 0,025 м		К
Лестница на уровень 1-го этажа									
Маркировка ступеней	нет					Имеются на проступи	Отсутствие, несоответствие		С
Поручни с двух сторон:						Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие		О, С
- на высоте	нет					0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие		О, С
- * горизонтальные завершения поручня	нет					Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие		О, С
- * нетравмирующие окончания	нет					Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие		О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа									
Ширина марша	нет					0,9 м и более	Не менее 0,85 м		К
Уклон	нет					8% и менее	Не более 20%		К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	нет					1,2 м и более	Менее 1,0 м		К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	нет					1,2 м и более	Менее 1,0 м		К
Поручни с двух сторон:									
- на высоте (нижний поручень)	нет					0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие		К
- * на высоте (верхний)	нет					0,8 – 1,0 м	Допустимо		К, О

поручень)								отсутствие, несоответствие	
- *горизонтальные завершения поручней	нет					Имеются	Допустимо отсутствие	К	
Пандус переносной	нет					-	Наличие	К	
Подъемник для инвалидов									
- стационарный	нет					наличие	-	К	
- мобильный	нет					-	наличие	К	
Коридоры/холлы	есть								
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2 м					1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К	
Разворотные площадки, глубина	нет					1,2 м и более	Менее 1,2м	К	
Разворотные площадки, ширина	нет					1,2 м и менее	Менее 1,2м	К	
*Указатели направления движения, входа, выхода	нет					Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г	
*Пиктограммы	нет					Имеются		К, Г	
Речевые информаторы и маяки	нет					Имеются		С	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет					Имеются		Г	
*Аудиовизуальные информационно- справочные системы	нет					Имеются		Г	
*Тактильная схема	нет					Имеются		С	
*Место отдыха и ожидания:									
- места для сидения на каждом этаже	есть					Наличие	Допустимо отсутствие	О	

- зона для коляски на каждом этаже	нет				Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет				Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)							
Контрастная маркировка ступеней	нет				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	нет				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже							
Ширина марша	нет				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	нет				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	нет				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	нет				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)							
Маркировка ступеней	нет				Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет				Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные	нет				Имеется	Допустимо	О, С

завершения							отсутствие	
- *нетравмирующие окончания	нет					Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет					Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский								
Кабина:	нет							
- длина	нет					1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет					1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет					0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * поручни	нет					Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	нет					Имеется		Г
*Звуковая информация	нет					Имеется		С
*Знак доступности	нет					Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет					Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок								
Высота рабочей поверхности	нет					0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет					1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине								
Ширина проема двери в свету	нет					0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	нет					0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет					На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет					На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет					1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет					0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски						не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К

Обслуживание с перемещением №							
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	нет				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	нет				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)							
Длина	нет				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет				Имеются		О
*Крючки для костюмов	нет				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)							
Доля мест для колясочников от общего числа мест	нет				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	нет				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	есть				Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть				Имеется	-	
*Знак доступности помещения	есть				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет				Имеется		С

Ширина дверного проема	0,9 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:							
- зона у раковины (глубина)	1,2 м				1,2 м и более	Не менее 0,8м.×1,2м. (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	0,8 м				0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8 м				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:							
- количество кабин	нет				справочно		
- *знак доступности кабины	нет				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	есть				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,8				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта - организация спецстоянки для инвалидов (оборудовать знаком)
на путях передвижения –поручни по путям передвижения, при условии финансирования


в зоне оказания услуги – нескользящие поверхности
в санитарных помещениях –поручни

Лица, проводившие обследование объекта



(Д.Н. Рудакова)

Руководитель объекта



(И.П. Суркова)



(А.П. Аксенов)



(В.А. Скороходова)

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Череповецкой городской общественной
организации инвалидов «Ареопэг»



А.П. Аксенов

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ ВО
«Череповецкий строительный
колледж имени А.А. Лепехина»
И.П. Суркова
18.03.2022 года



АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», общежитие
- 1.2. Адрес объекта 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Химиков, д. 20А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2484,60 кв.м, площадь земельного участка – 11251 кв.м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1984 , последнего капитального ремонта 2021 – в рамках реализации регионального проекта «Студенческое общежитие»
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего августа 2023, капитального 2041

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 25
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Вологодской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Вологда, ул. Козленская, л. 114

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____
- 2.2. Место временного проживания (социальная сфера) _____
- 2.2.1. Виды оказываемых услуг _____ услуги временного проживания _____ на объекте _____
- 2.2.2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) _____ на объекте _____
- 2.2.3. Категория обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) _____ Дети, взрослые _____
- 2.2.4. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития _____
- 2.2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития _____
- 2.2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 150 человек _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-по запросу _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

трамвай маршрутов № 2, 4 до остановки «Дворец Химиков», автобусы маршрутов № 8, 38, 12, 18, до остановки «Гоголя», «Универмаг «Рассвет» _____

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 230 _____ м _____

3.2.2. Время движения (пешком) _____ 8-10 _____ мин _____

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), _____ да _____

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет _____ регулируемые _____

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет _____ визуальная _____

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (_____ нет _____) _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____ нет _____) _____

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО			
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО	Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:	
		зрения («1»)-обеспечено наличие, «0» –	слуха («1»)-обеспечено наличие, «0» –
			опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на

I. Вход (входы) в здание					
			отсутствует)	отсутствует)	кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		0	0	0
2	поручни (при наличии наружной лестницы) *		1	1	1
3	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.	1	1	1
4	автоматически распахиваемые или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5	достаточная ширина дверных проемов				1
6	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
7	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.	1	1	1
8	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
9	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
10	тактильно-контрастные указатели		0		
11	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
12	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		1		1

13	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0		0	
14	система вызова помощи		0		0	0
II. Пути перемещения внутри здания						
15	достаточная ширина дверных проемов					1
16	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)					1
17	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1		1	1
18	адаптированные лифты *		нет потребности, корпус для инвалидов на 1 этаж			нет потребности, корпус для инвалидов на 1 этаж
19	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более				0
20	поручни на лестницах		1		1	1
21	горизонтальные поручни на путях движения		0			0
22	мобильный гусеничный подъемник					0
23	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		0		0	0
24	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0			
25	сменные кресла-коляски					0
26	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1			1
27	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1			1
28	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0			
29	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0		0	
30	информационный терминал		0		0	0

III. Санитарно-гигиенические помещения

Туалетная комната

31	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	1	1	1
32	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	1		1
33	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1
34	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	1	1	1
35	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37	раковина с поручнями		1	1	1
38	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
39	водопроводные краны с рычажной ручкой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41	система вызова помощника		0	0	0
Душевая *					
42	достаточная ширина дверных проемов				1
43	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
44	душевая кабина с поддоном без порога		1		1
45	нескользкий пол		1	1	1
46	открывание двери наружу		1	1	1
47	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0		0
48	ручной душ		1		1
49	настенные поручни		0		0
50	система вызова помощника		0	0	0

IV. Учебные помещения (В корпусе нет учебных кабинетов, только комнаты для выполнения дом. заданий) *					
51	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				*
52	достаточная ширина дверных проемов				*
53	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья	*		*	*
54	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья	*		*	*
55	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья	*		*	*
56	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения	*		*	*
57	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации	*			
58	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля			*	
59	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации				
60	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			*	
Всего (в баллах):		21		13	29
Максимальный балл		49		49	49
Доступность (в %) по каждому виду нарушений		42,86%		26,53%	59,18%
Доступность (в %) по всем нарушениям в целом по зданию				42,86%	

* при наличии

Доступность (в %) по каждому виду нарушений

Методика расчета:

1. Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то строка в расчете показателя не участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым шрифтом.
2. Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные серым цветом, не заполняются.
3. Подсчитывается сумма полученных баллов – Всего (в баллах).
4. Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк – элементов, которых нет в здании).
5. Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по формуле:

$$\text{Доступность}_i = (\text{Всего (в баллах)} / \text{Максимальный балл}) * 100\%.$$

Варианты критериев оценивания доступности:	
Доступность для каждого нарушения в отдельности	Доступность по всем нарушениям в целом
«Полная доступность» - от 80% по всем требованиям к доступности здания. «Частичная доступность» - от 50 до 79 % по всем требованиям к доступности здания (указать, какая нозология неучтена) «Отсутствие доступности» - менее 50% по всем требованиям к доступности здания. Доступность (в %) по каждому виду нарушений Полная доступность по зрению - от 80 % Полная доступность по слуху - от 80 % Полная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 80 % Частичная доступность по зрению - от 50 % до 79% Частичная доступность по слуху - от 50 % до 79% Частичная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 50 % до 79% Отсутствие доступности по зрению - менее 50% Отсутствие доступности по слуху - менее 50% Отсутствие доступности по опорно-двигательному аппарату - менее 50% Здание может быть полностью доступно для лиц с нарушениями слуха (85%), частично для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (77%) и полностью недоступно для лиц с нарушением зрения (40%).	«Полная доступность» - соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п. 1.6 СП 35-101-2001). От 80% по каждой из трех нозологий. «Частичная доступность» - соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. От 50% до 79 % по 1-2 нозологиям. «Отсутствие доступности» - не соответствие нормативам для категорий инвалидов. Менее 50% по двум нозологиям. Пример: 81% 86% 93% - полная доступность 76% 40% 70% - частичная доступность 20% 80% 46% - отсутствие доступности

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
на путях передвижения внутри объекта - обустройство путей движения с обозначением тактильной разметки

в зоне оказания услуг - _____ обеспечение возможности обслуживания инвалидов _____
в средствах информации и телекоммуникации - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов по зрению и слуху

Лица, проводившие обследование объекта




(Д.Н. Рудакова)

Руководитель объекта

(И.П. Суркова)

(А.П. Аксенов)

(В.А. Скороходова)



СОГЛАСОВАНО

Председатель
Череповецкой городской общественной
организации инвалидов «Ареопатг»



А.П. Аксенов

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ ВО
Череповецкий строительный
колледж имени А.А. Лепехина»



И.П. Суркова

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»
наименование образовательной организации

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта (корпуса)	ФОК «НЕНТУН»
Фактический адрес	162610 Вологодская область, г.Череповец, ул. Мира, д.25(а)
Телефон/факс	8 (8202) 25-42-50
E-mail	govru8@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент образования Вологодской области
Вид деятельности	социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания
Форма собственности объекта	государственная
Объем предоставляемых услуг	50
Размещение объекта	отдельно стоящее здание; здание нежилое
	2 этажа
Количество и назначение входов	2
Год постройки	1989
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500	Вид транспорта, номер маршрута, название	Трамвай маршрута
--	-----	--	------------------

*Расстояние до входа в здание	70 м				50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	5				5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м				3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5 м				5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)							
- ширина тротуара (пути движения)	1,1 м				1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет				Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет				Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет				Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):							
- высота подъема справочно							
- *поручни высота							
Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	нет				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	есть				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по	Отсутствие, несоответствие	С

Пандус на рельефе					краю проступи	
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет				0,8 м и менее	не учитывается
- уклон	нет				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%
Формула расчета уклона пандуса в % = $(H:L) \times 100\%$. H – высота, L – длина	нет				Наличие	Отсутствие, несоответствие
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет				0,7 – 0,9 м	К
- на высоте (нижний поручень)	нет				0,8 – 1,0 м	
- *на высоте (верхний поручень)	нет					О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	нет				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м
Габариты площадки (глубина) с пандусом	нет				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2 м				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери
Габариты площадки (глубина)	2 м				Не менее 1,5 м,	Не учитывается
						О, С

без пандуса						при автоматически х дверях не менее 1,2 м		
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы не другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет					Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	да					Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Да/нет					Наличие		Г
Лестница наружная								
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	нет					Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	есть					Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет					Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльда менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльда не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	нет					0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	нет					Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
-*нетравмирующие окончания	нет					Наличие		О, С

Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	нет			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	нет			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	нет			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	нет			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	нет			Имеются		
*Нескользящее покрытие (при намокании)	нет			Наличие		К, О
						К

Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	нет				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	есть						
Глубина	1,4 м				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	3 м				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	есть						
Двери автоматические, справочно	нет						
- ширина дверного проема в свету	1,2 м				0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,015 м				0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа							
Маркировка ступеней	да				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:					Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие,	О, С

-* горизонтальные завершения поручня	нет				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа							
Ширина марша	нет				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон	нет				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	нет				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	нет				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	нет				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет				-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов							
- стационарный	нет				наличие	-	К
- мобильный	нет				-	наличие	К
Коридоры/холлы	есть						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2 м				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К

Высота рабочей поверхности	да				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	да				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабине							
Ширина проема двери в свету	нет				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	нет				0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет				На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная о назначении кабинета:	нет				На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет				1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет				0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	да				не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №							
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	да				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	да				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)							
Длина	нет				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет				Имеются		О
*Крючки для костюлов	нет				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)							
Доля мест для колясочников от общего числа мест	3				2% и более	Не менее одного места	К

Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	да				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	10				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	есть				Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет				Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет				Имеется	Допустимо	К
Тактильная маркировка	нет				Имеется	отсутствие	С
Ширина дверного проема	да				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:							
- зона у раковины (глубина)	нет				1,2 м и более	Не менее 0,8м.×1,2м. (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	нет				0,8 м и более		К
- *высота раковины	нет				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет				Наличие	Допустимо	О
Кабины для инвалидов:	нет					отсутствие	
- количество кабин	нет				справочно		
- *знак доступности кабины	нет				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны	нет				Имеются	Допустимо	К

пересадки из кресла-коляски на унитаз						отсутствие поручня со стороны пересадки	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет				Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта - организация спецстоянки для инвалидов
на входной группе – организация пандуса, поручней на лестнице
на путях передвижения –поручни по путям передвижения, при условии финансирования, подъемники
в зоне оказания услуги – несколько поверхности
в санитарных помещениях –организация санузла для инвалидов.

Лица, проводившие обследование объекта

(Д.Н. Рудакова)

Руководитель объекта

(И.П. Суркова)

(А.П. Аксенов)

(В.А. Скороходова)

АНКЕТА
обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» - общественно-бытовой блок
- 1.2. Адрес объекта 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2991,8 кв.м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июнь 2020 г. *капитального* -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», БПОУ ВО «ЧСК имени А.А. Лепехина»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д. 25
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Вологодской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Вологда, ул. Козленская, л. 114

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образование

- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

трамваи маршрутов № 2, 4 до остановки «ул. Гагарина», автобусы маршрутов № 3, 12, 38, до остановки «ул. Гагарина»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. Время движения (пешком) 8-10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (нет)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

					реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высотка площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	200х200	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	нет	
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки: внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	нет	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки				
	Поручни непрерывные: высота от поверхности передвижения	К, О, С К	наличие 70 см	нет нет	
	высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	нет	
	горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	нет	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	нет	
1.5.	Лестница наружного входа				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	130 см	
	Высота ступени	О, С	не более 15 см	15 см	

	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	25 см	
	Уклон марша	О, С	не более 1/2	без уклона	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	нет	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	нет	
1.6.	Поручни ограждения лестницы				
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	нет	
	высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	нет	
	высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	нет	
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	нет	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	наличие	нет	
1.7.	Тамбур				
	Габариты, глубина× ширина	К, О	не менее 180×220 см	150х90	
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	1,5 см	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	
1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	120 см	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	П-образная	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	2,5 кг/см	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	нет	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	15 сек.	
	Прозрачная противоударная смотровая панель,		30-90 см	нет	

	высота от уровня пола	К, О, С			
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	нет	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	нет	
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	нет	
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	распашные	
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	П-образные	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	2,5 кг	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	нет	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	нет	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-150 см	нет	
нет	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	нет	
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки: внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	нет	

	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	не	
	Поручни непрерывные:	К, О, Г	наличие	нет	
	высота от поверхности передвижения	К	70 см	нет	
	высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	нет	
	горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	нет	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	нет	
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 135 см	нет	
	Высота ступеней	О, С, Г	не более 15 см	нет	
	Глубина проступи	О, С, Г	не менее 30 см	нет	
	Уклон марша	О, С, Г	не более 1/2	нет	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О, С	наличие	нет	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	нет	
	высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	нет	
	высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	нет	
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	нет	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С, Г	наличие		
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по				

	техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	нет	
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	нет	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	нет	
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	нет	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения:			200 см	
	при одностороннем движении	К	не менее 150 см		
	при встречном движении	К	не менее 180 см	200 см	
	с оборудованием и мебелью	К	не менее 120 см	нет	
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К	наличие	нет	
	«от себя»	К	не менее 120 см		
	«на себя»	К	не менее 150 см		
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Расстояние от сидения до полосы движения	О	не менее 60 см		
	глубина× ширина	К	150×90 см		
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	300 см	
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	нет	

	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	нет	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	нет	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	нет	
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	нет	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	135 см	
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	15 см	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	15 см	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	нет	
	Уклон марша	О, С	не более 1 /2	нет	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	нет	
	высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	нет	
	высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	нет	
	горизонтальные завершения поручня	О, С	не менее 30 см	нет	
	вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	нет	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О, С	не менее 190 см	нет	
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина:	К	наличие	нет	

	габариты, ширина× глубина	К	не менее 140×110 см	нет	
	ширина дверного проема в свету	К	не менее 80 см	нет	
	поручни	О	наличие	нет	
	задержка времени автоматического закрывания дверей	К, О, С, Г	от 15 сек.	нет	
	световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	
	рельефные указатели на панели управления	С	наличие	нет	
	высота расположения панели управления	К	90-110 см	нет	
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К, О	не менее 150×150 см	нет	
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	нет	
	Номер этажа напротив лифта	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	нет	
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Разворотные площадки внизу и вверху, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К, О, С	наличие	нет	
	высота от поверхности передвижения	К	70 см	нет	
	высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	нет	
	горизонтальные завершения внизу и вверху	К, О	30 см	нет	
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	нет	
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов:	К, О, С	наличие	нет	
	вертикальный подъемник (В)	К, О	наличие	нет	
	наклонный подъемник (Н)	К, О	наличие	нет	
	мобильный подъемник (ступенеход) М)	К, О	наличие	нет	
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	нет	
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	нет	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				
3.3.	Обслуживание в кабинете				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	нет	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	нет	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	нет	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавков)	К	80-110 см	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения				
3.5.	Кабина индивидуального обслуживания				

	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	нет	
	Место для сидения	О	наличие	нет	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин			нет	

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К, О	наличие	нет	
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	90 см	
	Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	нет	
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	нет	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	нет	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	нет	
	Крючки для костылей у унитаза: Высота от поверхности передвижения выступ	О, К О О	наличие 120 см 12 см	нет	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина×	К	не менее 130×85 см	нет	

	глубина				
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	нет	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	нет	
4.2.	Раздевальные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	нет	
	Место для хранения кресла- коляски	К	наличие	нет	
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К, О	наличие	нет	
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	нет	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)	К, О	наличие	да	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Надписи: высота от поверхности передвижения высота прописных букв освещенность	К, О, С, Г К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Указатели, пиктограммы: высота от поверхности передвижения высота прописных букв освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: высота от поверхности передвижения маркировка кабинетов приема со стороны ручки маркировка на кнопках управления лифта маркировка на поручнях лестниц маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	нет	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	нет	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	С, Г	наличие	нет	

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию: ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О	не менее 90 см	90 см	
	знак доступности учреждения	К	наличие	наличие	
6.2.	Открытые автостоянки				
	Автостоянка для посетителей	К, О	наличие	нет	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	нет	
	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	нет	
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	110 см	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	нет	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	нет	
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	нет	
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно		
	Поручни:	О	наличие	нет	
	высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		
	горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О, С	наличие	нет	

	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой о последней ступени	С	наличие	нет	
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	нет	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	нет	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки: внизу, ширина× глубина промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см наличие	нет	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	нет	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см	нет	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	нет	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов - создание приспособлений для организации входной группы

на путях передвижения внутри объекта - обустройство путей движения

в зоне оказания услуг - обеспечение возможности обслуживания инвалидов

в санитарно-гигиенических помещениях - обустройство санитарных узлов и мест отдыха для инвалидов

в средствах информации и телекоммуникации - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов

на территории объекта - обеспечить беспрепятственный обустроенный проход, места для парковки индивидуального транспорта

Всего на оборудование здания для обеспечения доступности для инвалидов требуется 3 600 00 руб.

Лица, проводившие обследование объекта

(Н.Н. Суханов)

(В.А. Скороходова)

(А.П. Аксенов)

(И.П. Суркова)

Руководитель объекта



Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, система - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.